

الأثر البيئي للطريق الممتد من طلميثة غرباً حتى مصب وادي ملكة شرقاً بالجبل الأخضر. ليبيا

أ\*: سعد رجب حمدو لشهب      \*\*\*: عوض حمد بالقاسم      \*\*\*: سعيد محمد سعيد

\* (محاضر بقسم الموارد والبيئة كلية الآداب والعلوم . المرج)      \*\* (طالبة باحثين بقسم الموارد والبيئة كلية الآداب والعلوم المرج)

#### الملخص:

تناولت هذه الدراسة التأثير البيئي الناجم عن إقامة الطريق الممتد ما بين طلميثة ومصب وادي ملكة بالجبل الأخضر، وهدفت الى التعرف على كمية التربة التي تعرضت للانجراف وحساب المساحات المتأثرة بإزالة الغطاء النباتي، والتعرف على مظاهر التدهور الناتج عن النشاط البشري، وقد اعتمدت هذه الدراسة على العمل الحقلية الميداني من خلال القياسات الميدانية واعتمادها على المنهج الوصفي، واستخدام المرئيات الفضائية لمعرفة التغير في الغطاء النباتي الطبيعي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، أن كمية التربة التي فقدت نتيجة للانجراف في قطاعات منطقة الدراسة بلغت 137.5072م<sup>3</sup>، أما إجمالي نسبة التغير في كامل المساحة التي يشغلها الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة بلغت (53.06 %)، وبلغت مساحة الأراضي المخططة والاراضي التي استغلّت في إقامة المصائف السياحية 18.08 هكتار لعام 2020، بعد أن كانت هذه المنطقة خالية من هذا النمط من الاستخدام عام 2007، وقد بلغت الزيادة في المساحات المبنية القائمة فعلياً بمنطقة الدراسة 13.54 هكتار، في حين بلغ معدل الزيادة في الاراضي المقسمة (قيد التخطيط) 59.61 هكتار.

#### Abstract:

This study dealt with the environmental impact resulting from the construction of the road extending between Tolamita and the mouth of Wadi Lamka in the Green Mountain, and aimed to identify the amount of soil that was subjected to erosion and calculate the areas affected by the removal of vegetation cover, and to identify the manifestations of deterioration resulting from human activity, and this study relied on the work The field survey was carried out through field measurements and its adoption of the descriptive approach, and the use of satellite visuals to find out the change in the natural vegetation cover. The entire area occupied by the vegetation cover in the study area amounted to (53.06%), and the area of the planned lands and the lands that were used in the establishment of tourist resorts reached 18.08 hectares for the year 2020, after this area was free from this type of use in 2007, and the increase in areas reached The actual existing built-up area in the study area is 13.54 hectares, in Khin the rate of increase in the divided lands (under planning) is 59.61 hectares.

#### . مقدمة:

إن تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للمشاريع عبارة عن نقطة بداية وانطلاق إلى تقييم متكامل يدعم أهداف التنمية المتواصلة و المستدامة للمحافظة على رأس المال الطبيعي و رأس المال الإنساني مع تعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وتهدف عملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة والمقترحة لمشروع معين هو تحديد الخيارات المحتملة لتقليل الأضرار البيئية والاجتماعية قدر الإمكان , حيث توفر هذه العملية فرصة لتحديد القضايا البيئية والاجتماعية المهمة في وقت مبكر من مرحلة الاقتراح بهدف معالجة الأشياء السلبية المتوقعة حدوثها قبل اتخاذ القرارات النهائية للمشروع<sup>(1)</sup>.

وللطرق آثار سلبية على المنظومة البيئية الطبيعية خاصة إذا مر من خلال غابة فكم من حياة تسفك للحيوانات على هذا الطريق، لهذا يجب عند تصميم طريق يمر بأماكن طبيعية كالغابات أن تتخذ إجراءات لا تمس الحياة البرية ، كتشديد جسر معلق فوق الغابة أو الحمية، وخير مثال على ذلك في الدول المتقدمة مثل ألمانيا، حيث يأخذ في الحسبان المحافظة على الحياة البرية . كما وان شق أنفاق يجب تجنب تدمير الحياة الطبيعية والبيئية , وكذلك قد تسبب الطرق في هذه الغابات تسهيل لمن يجنون العشب بالأشجار الطبيعية فيقومون بقطعها وعمل مشاريع أخرى من شأنها الإضرار بالبيئة الطبيعية<sup>(2)</sup>.

ومن ناحية تطبيق هذا في العقود أو في الشروط الخاصة بالمشاريع، فلا نجد من يلتزم بهذا إلا في بلدان لكي تضمن عدم المساس بها، كما وبعد إنشاء الطريق الساحلي الرابط بين قرية طلميثة ووادي مللكة مروراً بالعديد من الأودية والأماكن الطبيعية وصولاً إلى قرية الحنية، والذي لم يستكمل في بعض أجزائه من المشاريع المهمة والحيوية لربط الساحل الليبي من الغرب إلى الشرق , بحيث يسهل حركة النقل والمرور ناهيك عن اختصار المسافة، إلا أن البيئة الطبيعية في هذا النطاق سوف تتأثر عند استكمال ربط هذا الطريق لمخاطر التدهور الناجم عن نشاطات الإنسان وعدم مراعاته لها.

#### . مشكلة الدراسة:

يعد انشاء الطرق ومنها الطريق الممتد من طلميثة حتى مصب وادي مللكة من المشاريع المهمة والحيوية, لكن لهذا المشروع خاصة في حالة عدم الالتزام ببعد السلامة البيئية فان اثره سوف يؤدي الى مخاطر على المنظومة البيئية واللاند سكيب الطبيعي للمنطقة تفوق الهدف والجدوى المرجوة منه.

وبناءً على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

هل حدثت تغيرات في البيئة الطبيعية لمنطقة الدراسة نتيجة لإنشاء الطريق الممتد بين طلميثة ومصب وادي مللكة؟.

(1) - مرسي، ممدوح سلام، (2008)، الإدارة البيئية لتقييم الأثر البيئي للمشروعات، مجلة اسبوط للدراسات البيئية، جامعة اسبوط، العدد 32، ص54

(2) الجاسر، صالح بن ناصر، (2010)، الطرق في المملكة العربية السعودية، تقرير مقدم إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الرياض، المملكة العربية السعودية

**. فروض الدراسة:**

- تغير النظام البيئي الطبيعي والحيوي نتيجة انشاء مشروع الطريق في المنطقة .
- . نتيجة لإقامة الطريق ازيلت مساحات من الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة.
- . ادى انشاء الطريق الى حدوث عمليات انجراف للتربة.
- . إن اقامة الطريق ادى الى تزايد الانشطة البشرية وأدى إلى تلوث المنطقة بالنفايات.

**. اهداف الدراسة:**

- الكشف على اثر الطريق على التغير البيئي وتنوعه في المنطقة .
- . معرفة كمية التربة التي تعرضت للانجراف نتيجة لإقامة الطريق.
- . تقدير المساحات المتأثرة بإزالة الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة.
- . التعرف على مظاهر التدهور الناتج عن النشاط البشري بمنطقة الدراسة.
- . عمل نماذج محاكاة Simulation Models ثلاثية الأبعاد لبعض أجزاء منطقة الدراسة.

**. منطقة الدراسة:**

تمتد منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الشرقي من سهل بنغازي، وهي عبارة عن شريط ساحلي ضيق اسفل الحافة الاولى للجبل الاخضر، ويمتد من منطقة طلميثة غرباً حتى مصب وادي الملكة شرقاً مسافة 16 كيلومتر، ومن البحر المتوسط شمالاً حتى أقدم الحافة الأولى للجبل الأخضر جنوباً باتساع يبلغ اقصاه 2 كيلو متر<sup>(1)</sup>

أما فلكياً فتقع بين دائرتي عرض 32.50.30 و 32.43.00 شمالاً، وخطي طول 21.08.00 و 20.54.30 شرقاً<sup>(2)</sup>،  
شكل (1).

<sup>(1)</sup> Topographical Map of Tolimta District, US Army, SHEET6, 1942 Washington

<sup>(2)</sup> google earth professional2020



شكل (1) منطقة الدراسة.



المصدر: من عمل الباحث باستخدام برنامج Arc Gis10.8 اعتمادا على الدراسة الميدانية وصور الأقمار الصناعية  
. منهجية الدراسة وادواتها:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تفسير وتحليل عناصر ومتغيرات النظام البيئي، وتفسير خصائص هذه التغيرات بسبب هذا الطريق على البيئة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة .  
وقد استندت الدراسة على مصادر عديدة كالتقارير الصادرة عن الشركة المنفذة للطريق والاعتماد على الكتب والرسائل العلمية والبحوث المنشورة والدراسات ذات الصلة بمنطقة الدراسة.

. الاستشعار عن بعد:

. استخدم مؤشر NDVI لتحليل التغير في الاختلافات الخضرية للغطاء النباتي، عن طريق تحليل مرئيتين فضائيتين للسنوات (2007-2021)، لمعرفة مدى التغير الذي طرأ على مساحة الغطاء النباتي، باستخدام معادلة نسبة التغير في الغطاء النباتي.

. وفقا لمعادلة نسبة التغير في الغطاء النباتي الطبيعي = س. ص / ص<sup>x</sup> 100<sup>(1)</sup>.

جدول (1) مؤشر الاختلافات الخضرية للغطاء النباتي NDVI

حالة الغطاء النباتي	مدى قيم مؤشر NDVI
معدوم	0.13 . 0
نادر جدا	0.2 . 0.13
نادر	0.3 . 0.2
متوسط	0.4 . 0.3
كثيف	0.5 . 0.4
كثيف جدا	0.7 . 0.5

المصدر: مؤشر NDVI، للتعرف على الاختلافات الخضرية للغطاء النباتي.

وحسب اهداف الدراسة رسمت الخرائط الخاصة لمنطقة الدراسة، باستخدام برنامج Arc Map 10.8، واستكمالا لأهداف الدراسة تمت زيارة المنطقة، للتعرف على ابعاد المشكلة التي سببتها الطريق، حيث اخذت القياسات الميدانية للتعرية الاخدودية وتحديد نقاط القياس واخذت العديد من الصور الفوتوغرافية.

ولقد حددت نقاط القياس بتقسيم المنطقة الى 4 قطاعات تتراوح أطوالها من (3 - 4) كيلومتر، كما حُددت مواقع بعض العبارات المائية المقامة على مجاري الاودية لرصد عمليات الانجراف وقياس التعرية الاخدودية بها، ومن ثم حساب كمية الفاقد من التربة، ويستخرج مجموع الفاقد من التربة وفقاً للمعادلة التالية:

متوسط عرض الأخدود (م) × متوسط ارتفاعه (م) × طوله (م) = كمية التربة المفقودة بالمتر<sup>3</sup> (2).

(1) Index of vegetative differences in vegetation mass, ndvi

كما استخدمت المرئيات الفضائية التي توفر غطاءين من الصور الفضائية لمعرفة التناقص الحاصل في مساحة الغطاء النباتي، ونسبة تغيره خلال الفترة المستهدفة بالدراسة، اعتمادا على مؤشر NDVI الخاص بمنطقة الدراسة باستخدام برنامج Arc Gis 10.8.

#### - تنظيم الدراسة:

تناولت الدراسة التغير في المنظومة البيئية الطبيعية وعلاقتها بالمشاريع ومنها انشاء الطرق التي تمر في المجال البيئي لأراضي غابات الماكي للشريط الساحلي في المنطقة الممتدة من طلميثة حتى مصب وادي ملكة ورسم ابعاد واتجاهات الاثار السلبية لهذه المشاريع التي لا تراعي البعد البيئي في الاعتبار، كما بحث تناقص المساحات الخضراء وتزايد التعرية الاخدودية وعلاقتها بتدهور وتصحر هذه الاشرطة الساحلية للمنطقة، فيما درست اثار هذا المشروع على البيئة وتضمن البحث الخلاصة والنتائج والمقترحات .

#### . الدراسات السابقة:

##### . دراسة المكتب الهندسي الهولندي بورييرفس، (1982):

يتمثل المشروع في انشاء طريق ساحلي ممتد من طلميثة غربا حتى الحنية شرقا بمسافة تبلغ 72 كم، بتكلفة نهائية تبلغ 14.900.000 دينار ليبي، بمدة تعاقد ثلاثة سنوات، وهي مدة جوهريّة غير مفروضة في العقد، بسبب استمراريه العمل في بعض المواسم، أو توقفه في مواسم أخرى أما الشركات المنفذة للمشروع هي شركة الرقوبة لأعمال الطرق، وجهاز الأعمال العامة بمدينة البيضاء، وقد كانت بداية الدراسة لهذا المشروع عام 1982، وبداية العمل الفعلي عام 2007، حيث تمت المناقصة على تكلفة المشروع من قبل ثلاثة شركات وهي:

. شركة إيطالية بمبلغ 26 مليون دينار ليبي.

. شركة ليبية سعودية بمبلغ 24 مليون دينار ليبي.

. شركة وطنية ليبية بمبلغ 22 مليون دينار ليبي.

ونتيجة لاختلاف التضاريس على طول المسافة الممتدة تم تقسيم الطريق إلى ثلاثة أقسام:

#### . القسم الأول:

يمتد من الحنية شرقا حتى العقلة غربا بمسافة تبلغ 30 كم، (جهاز الاعمال العامة البيضاء).

#### . القسم الثاني:

يمتد من العقلة شرقا حتى وادي حبون غربا بمسافة تبلغ 19.400 كم، (لم يتم التعاقد عليه نظرا لصعوبة تضاريس المنطقة).

#### . القسم الثالث:

يمتد من وادي حبون شرقا حتى طلميثة غربا بمسافة 22.600 كم، (شركة الرقوبة).

(2) علي، جبريل مطول، وهويدي عبدالسلام الريشي، (2007)، "انتشار التعرية الأخدودية في قيعان أودية جنوب الجبل الأخضر دراسة أولية في ظروف النشأة وأهم الآثار الناتجة عنها (مثال وادي الخروبة)"، (بحث غير منشور)، مقدم للمؤتمر الجغرافي الحادي عشر، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة عمر المختار، (البيضاء)، ص17.



صورة (2) المواد المستخدمة في انشاء الطريق

صورة (1) موقع الشركة المنفذة للطريق



المصدر: الدراسة الميدانية

المصدر: الدراسة الميدانية

#### . تقسيم منطقة الدراسة إلى قطاعات:

قُسمت منطقة الدراسة إلى قطاعات على طول المسافة التي يمتد عبرها الطريق ما بين منطقة طلميثة ومصب وادي للمكة لغرض تسهيل دراستها، وتحديد نقاط قياس بهذه القطاعات، وقد تم تقسيم منطقة الدراسة إلى 4 قطاعات كالآتي:

#### القطاع الاول: طلميثة . ساحل فانس:

يتمتد من نهاية المنطقة الاثرية غربا حتى ساحل فانس شرقاً لمسافة 4.4 كيلومتر، ويبلغ اقصى اتساع لهذا القطاع ما بين الطريق وخط الساحل 616 متر، واعلى منسوب به بلغ 21 متر فوق مستوى سطح البحر، وتحترق هذا الجزء من ساحل منطقة الدراسة 4 أودية اهمها وادي زيوان ووادي الصمعة، ويوجد بهذا القطاع عدد 6 عبارات<sup>(1)</sup>.

#### . القطاع الثاني: ساحل فانس . جرف وادي الدراجي:

يتمتد من ساحل فانس غربا حتى مصب وادي أقطا شرقا مسافة 4.5 كيلو متر، ويبلغ اقصى اتساع لهذا القطاع ما بين الطريق وخط الساحل 387.8 متر، واعلى منسوب فيه يبلغ 17 متر فوق سطح البحر، ويحترق هذا القطاع 3 اودية، ويوجد به 11 عبارة<sup>(2)</sup>.

#### . القطاع الثالث: جرف الدراجي . جسر سيل الحنايا:

(1) الدراسة الميدانية 2021.


(2) نفس المرجع السابق.

يمتد من جرف الدراجي غربا حتى جسر سيل الحنايا شرقا مسافة 4.4 كيلومتر، ويبلغ أقصى اتساع لهذا القطاع ما بين الطريق وخط الساحل 473.3 متر، وأعلى منسوب فيه بلغ 18 متر فوق مستوى سطح البحر، ويخترق هذا الجزء من منطقة الدراسة واديان، ويوجد به 9 عبارات<sup>(3)</sup>.

#### . القطاع الرابع: جسر سيل الحنايا - مصب وادي ملكة:

يمتد من جسر سيل الحنايا غربا حتى وادي ملكة شرقا بمسافة 3 كيلومتر، ويبلغ أقصى اتساع لهذا القطاع ما بين الطريق وخط الساحل 325.4 متر، وأعلى منسوب 18 متر بما 6 عبارات وجسرين يقطعها 3 أودية هي الحنايا الرمان لملكة<sup>(1)</sup>، شكل (2).

شكل (2) قطاعات المنطقة المقسمة وفقا للدراسة الميدانية



المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على برنامج Arc Gis10.8 اعتمادا على الدراسة الميدانية وصور الأقمار الصناعية.

#### . النتائج والمناقشة:

##### . انجراف التربة:

تحدث التعرية نتيجة فقدان الحماية للتربة، والمتمثلة في الغطاء النباتي، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف مقاومتها لعوامل التعرية خاصة المياه والرياح التي تقوم بتفتيتها ونقلها، وتعتبر التعرية المائية بفعل مياه الأمطار هي الأساس في ظهور أشكال مختلفة للتعرية المائية في منطقة الدراسة، حينما تتضافر عوامل طبيعية وأخرى بشرية لتهيئة الظروف لظهور تلك الأشكال التي تبدأ بالانجراف

(3) نفس المرجع السابق

(1) نفس المرجع السابق



السطحي الذي يتحول إلى الانجراف الجدولي عندما تنساب المياه مشكّلة جداول صغيرة، حيث تتعمق تلك الجداول وتتسع لتتحول إلى ما يعرف بالانجراف الأحودوي، والذي يظهر واضحاً في الترب المتجانسة التكوين التي تغطيها نباتات قليلة الكثافة مما يجعلها عرضة للانجراف والتعرية بواسطة المياه الجارية.<sup>(2)</sup>

وقد تم قياس بعض الاخاديد في النقاط المستهدفة بالدراسة لحساب كمية التربة المفقودة بالانجراف السطح، الجدول (2)، والصورتان (4،3).

جدول (2) قياس الاخاديد وكمية الفاقد من التربة ونسبتها المئوية

القطاع	مجرى الوادي	العرض / بالمتر	العمق / بالمتر	الطول / بالمتر	كمية التربة المفقودة / بالمتر مكعب**	نسبة كمية التربة المفقودة %
الاول	بالكاف	1.70	1.03	2.70	4.7277	3.4
		1.54	1.77	1.73	4.7156	3.42
		1.40	1.22	2.01	3.4330	1.22
الثاني	الدراجي	1.39	2.22	4.12	12.7134	9.24
		2.96	3.12	5.32	49.1312	36.5
		3.89	2.67	5.15	53.4894	39.5
الثالث	ثقلوف	1.50	1.10	1.99	3.2835	2.36
		1.13	1.18	2.11	2.80014	2.03
		2.10	1.07	1.43	3.21321	2.33
الرابع	.	.	.	.	.	.
مجموع المواقع		.	.	.	137.5072	%100

المصدر: \*من حساب الباحث اعتمادا على القياسات الميدانية.

\*\*من حساب الباحث اعتمادا على معادلة فاقد التربة.

ومن بيانات الجدول (2) الذي يبين نتائج قياسات انجراف التربة في الجانب الواقع يسار الطريق باتجاه البحر حيث تظهر الاخاديد بصورة كثيفة لاسيما في بعض النقاط التي توجد بها عبارات عند نهاية مجاري بعض الأودية المقامة عليها، وذلك ناتج عن تقليص عرض الجريان الطبيعي لدفق مياه الوادي حيث إنه كلما تقلص العرض يعوض ذلك في العمق نتيجة النحت الشديد للمياه الجارية.

(2) مرسي، ممدوح سلام، مرجع سبق ذكره، ص56.

صورة (4) اخدود عميق ناتج عن التعرية المائية



المصدر: الدراسة الميدانية

صورة (3) قياس عرض الاخدود



المصدر: الدراسة الميدانية

صورة (6) اخدود عميق ينتهي في البحر



المصدر: الدراسة الميدانية

صورة (5) اخدود عميق وواسع في مجرى وادي الدراجي



المصدر: الدراسة الميدانية



يُلاحظ إن القطاع الرابع وهو القطاع الممتد من جسر سيل الحنايا غرباً حتى مصب وادي الملكة شرقاً، لا توجد به أي نقاط للقياس، وذلك نتيجة الانحدار الشديد للأودية في هذا النطاق وقربها من البحر وتكوينها لجروف شديدة الانحدار، كما أن الطريق في هذا القطاع لم يستكمل بعد، ويحتاج لعدد من الجسور، لا سيما عند وادي الرمان الذي لم يستكمل الجسر المار عبره ووادي الملكة الذي يخترق السهل الساحلي بجروف عميقة.

#### . ممرات عبور الجريان السطحي تحت الطريق:

بلغ عدد العبارات المقامة تحت الطريق المبعد قيد الدراسة 32 عبارة مقامة على مجاري الأودية الكبيرة والصغيرة المنحدرة إلى البحر، وهي في معظمها ممرات عبور صغيرة لا تتناسب مع عرض الجرى المائي، الأمر الذي نجم عنه تقليص عرض الجريان الطبيعي لدفق مياه الوادي حيث إنه كلما تقلص العرض يعوض ذلك في العمق نتيجة النحت الشديد، وقد تم قياس عدد من ممرات العبور المائي (العبارات) عند نقاط القياس المستهدفة، الصورتان (6.5).

جدول (3) قياس بعض العبارات في النقاط المستهدفة


القطاع	العبارات (ممرات عبور المياه)	
	الارتفاع (بالمتر)	العرض (بالمتر)
الأول	2	2.4
الثاني	2	2
الثالث	2	1.5

المصدر: الدراسة الميدانية.

وتتوزع ممرات العبور (العبارات) حسب القطاعات من حيث عدد المجاري المائية بكل قطاع ومدى أهمية إنشاء وإقامة ممرات عبور في مواضع معينة تحت الطريق، إلا أن العديد من العبارات قد تعرضت للأنسداد نتيجة لصغر فتحاتها حيث لا تتجاوز ارتفاعات بعضاً منها نصف متر، وامتلاؤها بالرواسب الطينية التي تحملها مياه السيول المندفعة من أعالي الأودية في فصل الشتاء، لتترسب عند فتحات هذه العبارات التي تعيق مواصلة سيرها مع امتداد مجرى الوادي، شكل (3).



شكل (3) مواقع (العبارات) والجسور على طول الطريق المستهدف بالدراسة



المصدر: برنامج Arc Gis اعتمادا على الدراسة الميدانية وصور الأقمار الصناعية.

ولُوحظ أن العديد من ممرات العبور (العبارات)، لاسيما في القطاعين الثالث والرابع هي عبارات صغيرة جداً مقارنة بحجم مجاري الأودية في القطاعين، كما أن بعضاً منها ينخفض منسوبه عن منسوب مجرى الوادي في الجانب الأيسر من الطريق باتجاه البحر، مما يجعلها غير ذات جدوى في تصريف مياه الجريان السطحي، وما تحمله معها من رواسب طينية وطينية وحصى، الصورتان (7،8).

صورة (6) قياس ارتفاع العبارة

صورة (5) قياس عرض العبارة



المصدر: الدراسة الميدانية

المصدر: الدراسة الميدانية

صورة (8) إحدى العبارات المنشأة تحت الطريق

صورة (7) انخفاض منسوب العبارة عن منسوب مجرى الوادي



المصدر: الدراسة الميدانية

المصدر: الدراسة الميدانية

. التغير في مساحة الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الدراسة:

جدول (4) نسبة التغير في مساحة الغطاء النباتي للسنوات (2007-2021)

حالة الغطاء النباتي	المساحة بالهكتار عام 2021	المساحة بالهكتار عام 2007	نسبة التغير %
كثيف	0.00356	0.09	96.0 %
متوسط الكثافة	0.00333	333	99.999 %
ضعيف الكثافة	341.88	991.97	65.53 %
تربة معرّة	424.76	308.21	37.81 %
المجموع	766.6469	1633.27	53.06 %


المصدر: تحليل صور الأقمار الصناعية Land sat 8 and 5، مؤشر NDVI.

من خلال مقارنة المربّيات الفضائية للتابع الأمريكي Land sat8 لعامي (2007-2021) لتتبع حالة النبات الطبيعي وتصنيفه وتتبع نسبة تغيره، وباستخدام مؤشر NDVI، وتطبيق معادلة التغير في النبات الطبيعي يتضح إن نسبة التغير في النبات الطبيعي بمنطقة الدراسة ما بين عامي (2007-2021)، بلغت المساحة التي كان يشغلها النبات الكثيف (0.09) هكتار عام



2007، ثم تناقصت لتشغل مساحة (0.00356) هكتار عام 2021، بنسبة تغير بلغت (96.0 %)، أما الغطاء النباتي متوسط الكثافة كان يشغل مساحة قدرها (333) هكتار عام 2007، ثم تناقصت هذه المساحة عام 2021، لتصبح (0.00333) هكتار، بنسبة تغير بلغت (99.999 %) بالتناقص، أما الغطاء النباتي ذو الكثافة الضعيفة أو المتفرق تناقص من (991.97) هكتار عام 2007، إلى (341.88) هكتار عام 2021، بنسبة تغير بلغت (65.53 %)، أما إجمالي نسبة التغير في كامل المساحة التي يشغلها الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة بلغت (53.06 %).

شكل (4) تحليل السلاسل الزمنية للمؤشرات الطيفية للغطاء النباتي لمنطقة الدراسة للفترة (2013-2021)




المصدر: تحليل المربعات الفضائية للسنوات من 2013-2021.

كما أن مساحة التربة المعرة تزايدت حيث وصلت لتبلغ 424.76 هكتار عام 2021، بعد أن كانت 308.21 هكتار، بأجمالي زيادة بلغت 116.55 هكتار، وذلك ناتج عن ازالة الغطاء النباتي وتدهوره نتيجة للأنشطة البشرية، وازدياد معدلات انجراف التربة<sup>(1)</sup>.

صورة (10) الغطاء النباتي عند اقدام المرتفعات الجبلية

صورة (9) الغطاء النباتي بجانب الطريق



(1) Analysis of satellite images of Landsat 7 and Landsat 8 for the period from 2007-2021



#### . تزايد الأنشطة البشرية بمنطقة الدراسة:

نتيجة لشق الطريق من منطقة طلميثة حتى مصب وادي للمكة بدأت المنطقة تعج بالحركة والنشاط البشري، نظراً لسهولة الوصول إلى أقصى شرق منطقة الدراسة بعد أن كانت دروب ومسالك وعرة، حيث بدأ ظهور نمط من الاستيطان البسيط متمثلاً في أكواخ الصفيح التي يسكنها الرعاة، والحظائر التي يستخدمها الرعاة كمأوى لماشيتهم، ثم بدأ ظهور نمط آخر من الاستيطان الحديث متمثلاً في إقامة مساكن لغرض الاستقرار الموسمي المؤقت (الاستراحات) وإقامة بعض المصائف السياحية كمصيف إيلاف السياحي، وبدأت خطط تقسيم بعض الأراضي ذات الملكية الخاصة في شكل مخططات حيث بلغت مساحة الأراضي المخططة والأراضي التي استغلت في إقامة المصائف السياحية 18.08 هكتار عام 2021، بعد أن كانت هذه المنطقة خالية من هذا النمط من الاستخدام عام 2007<sup>(1)</sup>.

جدول (5) تطور مساحة العمران بمنطقة الدراسة للفترة (2007-2021)

المساحة بالهكتار 2007		المساحة بالهكتار 2021		الزيادة بالهكتار	
قيد التخطيط	القائم	قيد التخطيط	القائم	قيد التخطيط	القائم
-	4.54	59.61	18.08	59.61	13.54

المصدر: تحليل صور الأقمار الصناعية Land sat 8 and 5، للسنوات 2021-2007.

ويبين الجدول (5) المساحات التي أُستغلت للبناء، حيث كانت تشغل مساحة بلغت 4.54 هكتار عام 2007، ثم تزايدت المساحة لتبلغ 18.08 هكتار عام 2021، بمعدل زيادة بلغ 13.54 هكتار، والمساحات التي قُسمت وخططت للبناء عليها بعد إزالة ما بها من غطاء نباتي بلغت إجمالي مساحتها 59.61 هكتار عام 2021، مقارنة بمساحتها عام 2007 والتي لم تكن قد حُطّطت مسبقاً، الصورتان (9-10).

(1) Analysis of satellite images of Landsat 7 and Landsat 8 for the period from 2007, 2021

صورة (10) مباني أُقيمت لغرض السكن الموسمي



صورة (9) مساحة مخططة للاستخدام العمراني



المصدر: الدراسة الميدانية

المصدر: الدراسة الميدانية

ناهيك عن تزايد عدد حيوانات الرعي كون الوصول إلى شرق المنطقة أصبح ميسوراً لحركة النقل بالسيارات والشاحنات التي تقوم بنقل أعداد كبيرة من الحيوانات إلى أماكن الرعي لاسيما في فصل الربيع، كما أن حركة الاصطياف بالمنطقة وتردد السائحين على الأماكن الطبيعية شرق منطقة الدراسة زاد من حدة تدهور البيئة الطبيعية بها، حيث انتشرت القمامة وظهرت مكبات دائمة للقمامة كالمكب الموجود عند مجرى سيل عمران شرق منطقة طلمينة، بالإضافة إلى الفضلات التي يلقي بها السائحين في مجاري الأودية وفي الغابات، الصورتان (12.11).

صورة (12) الرعي في منطقة الدراسة



صورة (11) مكب مجرى سيل عمران





المصدر: الدراسة الميدانية

صورة (14) جسر وادي الرمان الذي لم يتم استكماله



المصدر: الدراسة الميدانية

صورة (13) جسر وادي الحنايا




المصدر: الدراسة الميدانية

المصدر: الدراسة الميدانية


. نماذج المحاكاة ثلاثية الأبعاد Simulation Of Models لبعض الأجزاء من منطقة الدراسة:

شكل (5) نموذج محاكاة ثلاثي الأبعاد عند وادي شقلوف






شكل (6) نموذج محاكاة ثلاثي الابعاد عند وادي ورأس الحنايا



شكل (7) نموذج محاكاة ثلاثي الابعاد عند وادي ملكة



. التوصيات:

1. مراعاة البعد البيئي عند إنشاء الطرق وتحديد الخيارات المحتملة لتقليل الأضرار البيئية قدر الإمكان.
2. عمل ممرات عبور (عبارات) كبيرة الحجم، بما يتناسب مع عرض مجرى الوادي، أو عمل جسور صغيرة عند مجاريها لمنع تقليص الجريان السطحي.
3. حماية التربة من عملية الانجراف وفقدان كميات كبيرة منها نتيجة الجريان السطحي، بالمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وحمايته من عمليات الإزالة والقطع والاحتطاب.
4. حماية الغطاء النباتي في منطقة الدراسة من الرعي الجائر ومراعاة الحمولة الرعوية بها.
5. الحفاظ على البيئة الطبيعية بمنطقة الدراسة من التلوث الناتج عن نشاط السائحين والمصطافين.

. قائمة المصادر والمراجع:

1. الجاسر، صالح بن ناصر، (2010)، الطرق في المملكة العربية السعودية، تقرير مقدم إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
2. علي، جبريل مطول، وهويدي عبدالسلام الريشي، (2007)، "انتشار التعرية الأخدودية في قيعان أودية جنوب الجبل الأخضر دراسة أولية في ظروف النشأة وأهم الآثار الناتجة عنها (مثال وادي الخروبة)"، (بحث غير منشور)، مقدم للمؤتمر الجغرافي الحادي عشر، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة عمر المختار، (البيضاء).
3. مرسى، ممدوح سلام، (2008)، الإدارة البيئية لتقييم الأثر البيئي للمشروعات، مجلة اسيوط للدراسات البيئية، جامعة اسيوط، العدد 32.

-Analysis of satellite images of Landsat 7 and Landsat 8 for the period from 2007 .20214

5- google earth professional2020

6-Index of vegetative differences in vegetation mass, ndvi .

7-Topographical Map of Tolimta District, US Army, SHEET6, 1942 Washington